

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設設整備事業 建設工事進捗状況写真⑥

« R 3.10撮影 »

							
No.21	令和3年10月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事	No.22	令和3年10月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	工場棟作業全景（焼却施設側）			状況	焼却施設－基礎工事（ごみピット基礎）		
							
No.23	令和3年10月撮影	工事種別	基礎工事	No.24	令和3年10月撮影	工事種別	基礎工事
状況	焼却施設－基礎工事（基礎配筋・型枠作業）			状況	焼却施設－基礎工事（コンクリート打設状況）		

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設設整備事業 建設工事進捗状況写真⑦

« R 3.10撮影 »

							
No.21	令和3年10月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事	No.22	令和3年10月撮影	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	リサイクル施設－基礎工事（基礎配筋作業）				状況	管理棟－基礎工事（基礎配筋作業）	
							
No.23	令和3年10月撮影	工事種別	外構工事	No.24	令和3年10月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（盛土・安定処理工）				状況	調整池工事（盛土・安定処理工）	