

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設設整備事業 建設工事進捗状況写真⑯

« R 4.3撮影 »

							
No.49	令和4年3月撮影	工事種別	鉄骨工事	No.50	令和4年3月撮影	工事種別	鉄骨工事
状況	焼却施設－鉄骨工事（焼却炉室側-鉄骨建て方作業）				状況	焼却施設－鉄骨工事（焼却炉室側-鉄骨建て方作業）	
							
No.51	令和4年3月撮影	工事種別	基礎・土間工事	No.52	令和4年3月撮影	工事種別	外構工事
状況	リサイクル施設－基礎工事（土間配筋・土間コンクリート工事）				状況	調整池工事（擁壁工事・排水塔コンクリート工事）	