

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設設整備事業 建設工事進捗状況写真⑩

« R.4.11撮影 »

			
No.109	令和4年11月撮影	工事種別	建築鉄骨工事
状況	計量棟（鉄骨建て方完了）		No.110 令和4年11月撮影 工事種別 プラント設備 状況 工場棟-焼却施設（プラント設備・煙道保温工事状況）
No.111	令和4年11月撮影	工事種別	プラント・建築設備工事
状況	焼却施設側（プラント設備設置、各種配管・配線施工状況）		No.112 令和4年11月撮影 工事種別 建築内装工事 状況 焼却施設（騒音設備設置室内の吸音材設置状況）

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設設整備事業 建設工事進捗状況写真③

« R.4.11撮影 »

							
No.113	令和4年11月撮影	工事種別	プラント設備	No.114	令和4年11月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設側（破碎設備設置状況）				状況	リサイクル施設側（缶・ペットボトル圧縮設備設置状況）	
No.115	令和4年11月撮影	工事種別	屋根・外壁工事	No.116	令和4年11月撮影	工事種別	外構工事
状況	管理棟（屋根デッキ敷設、外壁ALC下地設置状況）				状況	調整池工事（完成）	
							