


## ■屋外周遊型リサイクル展示施設整備工事



撮影日 R4.4撮影 状況 伐採・伐根作業

撮影箇所 セメント系木質舗装



撮影日 R4.4撮影 状況 伐採・伐根作業

撮影箇所 セメント系木質舗装



撮影日 R4.4撮影 状況 伐採・伐根作業

撮影箇所 広場B



撮影日 R4.4撮影 状況 伐採・伐根作業

撮影箇所 ガラスカレット入りアスファルト舗装