



■屋外周遊型リサイクル展示施設整備工事



撮影日 R4.9撮影 状況 路盤完了

撮影箇所 セメント系木質舗装



撮影日 R4.9撮影 状況 路盤完了

撮影箇所 貝殻入りアスファルト舗装



撮影日 R4.9撮影 状況 路盤完了

撮影箇所 透水性瓦コンクリート舗装



撮影日 R4.10撮影 状況 舗装状況

撮影箇所 透水性瓦コンクリート舗装